

SITUAÇÃO ATUAL:



COBERTURA EM PERGOLADO REPETINDO A PADRONAGEM COLONIAL DA ESTRUTURA DA JANELA, MANTENDO CLARIDADE NATURAL E POSSIBILITANDO A PASSAGEM SEGURA DOS FUNCIONÁRIOS ENTRE UM PRÉDIO E OUTRO EM DIAS DE CHUVA.

MELHORIAS CÂMARA MUNICIPAL